

FIN	WDB2110701A123456	Baureihe/muster 230.474
Auftrags-Nummer		Kennzeichen

Gesamtliste der Fehlercodes und Ereignisse

C1000 - [1]	Steuergerät N51/2 (Steuergerät ABC) prüfen.
C1000 - [2]	Steuergerät N51/2 (Steuergerät ABC) prüfen.
C1000 - [4]	Steuergerät N51/2 (Steuergerät ABC) prüfen.
C1000 - [8]	Steuergerät N51/2 (Steuergerät ABC) prüfen.
C1000 - [16,64,128]	Das Steuergerät N51/2 (Steuergerät ABC) ist defekt.
C1000 - [32]	Steuergerät N51/2 (Steuergerät ABC) prüfen.
C1121	Fehler im Bauteil B24/3 (Beschleunigungssensor Aufbau vorn links)
C1122	Fehler im Bauteil B24/4 (Beschleunigungssensor Aufbau vorn rechts)
C1123	Fehler im Bauteil B24/5 (Beschleunigungssensor Aufbau hinten links)
C1124	Fehler im Bauteil B24/14 (Längsbeschleunigungssensor ABC)
C1125	Fehler im Bauteil B24/12 (Querbeschleunigungssensor ABC)
C1126	Fehler im Bauteil B22/4 (Plungerwegsensoren vorn links)
C1127	Fehler im Bauteil B22/5 (Plungerwegsensoren vorn rechts)
C1128	Fehler im Bauteil B22/1 (Plungerwegsensoren hinten links)
C1129	Fehler im Bauteil B22/6 (Plungerwegsensoren hinten rechts)
C1132	Fehler im Bauteil B22/8 (Niveausensor vorn links)
C1133	Fehler im Bauteil B22/9 (Niveausensor vorn rechts)
C1134	Fehler im Bauteil B22/7 (Niveausensor hinten links)
C1136	Fehler im Bauteil B22/10 (Niveausensor hinten rechts)
C1147	Fehler im Bauteil B40/1 (Öltemperaturfühler ABC)
C1148	Fehler im Bauteil B4/5 (Drucksensor ABC)
C1343	Fehler im Bauteil Y36/1y1 (Regelventil Federbein vorn links)
C1344	Fehler im Bauteil Y36/1y3 (Regelventil Federbein vorn rechts)
C1345	Fehler im Bauteil Y36/2y1 (Regelventil Federbein hinten links)
C1346	Fehler im Bauteil Y36/2y3 (Regelventil Federbein hinten rechts)
C1347	Fehler im Bauteil Y36/1y2 (Sperrventil Federbein vorn links)
C1348	Fehler im Bauteil Y36/1y4 (Sperrventil Federbein vorn rechts)
C1349	Fehler im Bauteil Y36/2y2 (Sperrventil Federbein hinten links)
C1350	Fehler im Bauteil Y36/2y4 (Sperrventil Federbein hinten rechts)
C1353	Fehler im Bauteil Y86/1 (Saugdrosselventil ABC)
C1525 - [1]	Kritisches Fahrzeugniveau vorn links
C1525 - [2]	Kritisches Fahrzeugniveau vorn rechts
C1525 - [4]	Kritisches Fahrzeugniveau hinten links
C1525 - [8]	Kritisches Fahrzeugniveau hinten rechts
C1525 - [16]	Niveaualibrierung wurde nicht erfolgreich durchgeführt.
C1525 - [32]	Kalibrierung der Plungerwegsensoren wurde nicht erfolgreich durchgeführt.
C1525 - [64]	Systemdruck zu gering
C1525 - [128]	Die Variante des Steuergeräts Motorsystem oder des Steuergeräts N73 (Steuergerät EZS) passt nicht zum Steuergerät N51/2 (Steuergerät ABC).
C1526 - [1]	Hydraulikkreis am Federbein vorn links gestört
C1526 - [2]	Hydraulikkreis am Federbein vorn rechts gestört
C1526 - [4]	Hydraulikkreis am Federbein hinten links gestört
C1526 - [8]	Hydraulikkreis am Federbein hinten rechts gestört
C1526 - [16]	Druckversorgung gestört
C1526 - [32]	Öltemperatur zu hoch oder Öltemperaturfühler defekt

C1526 - [64]	Beladungsabgleich nicht erfolgreich durchgeführt
C1531 - [1]	Federbein vorn links bewegt sich trotz geschlossenem Sperrventil.
C1531 - [2]	Federbein vorn rechts bewegt sich trotz geschlossenem Sperrventil.
C1531 - [4]	Federbein hinten links bewegt sich trotz geschlossenem Sperrventil.
C1531 - [8]	Federbein hinten rechts bewegt sich trotz geschlossenem Sperrventil.
Ereignis C1013	Klemme 30 Unterspannung
Ereignis C1014	Überspannung an Klemme 30
Ereignis C1026 - [1]	Die CAN-Kommunikation ist gestört.
Ereignis C1026 - [2]	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) ist gestört.
Ereignis C1026 - [8]	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP, PML und BAS) ist gestört.
Ereignis C1026 - [32]	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N47-5 (Steuergerät ESP, PML und BAS) ist gestört.
Ereignis C1027 - [1]	Die CAN-Kommunikation mit dem Motorsystem ist gestört.
Ereignis C1027 - [2]	Die CAN-Kommunikation mit dem Motorsystem ist gestört.
Ereignis C1027 - [8]	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N15/3 (Steuergerät EGS) ist gestört.
Ereignis C1027 - [16]	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N15/3 (Steuergerät EGS) ist gestört.
Ereignis C1027 - [32]	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N15/3 (Steuergerät EGS) ist gestört.
Ereignis C1027 - [64]	Die CAN-Kommunikation mit dem Steuergerät N73 (Steuergerät EZS) ist gestört.

Dateiname: C:\Programme\Das\bin\..\trees\PKW\Federung\abc\menues\Mnabc001.s
Zellkoordinaten: 7 , 17